



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head



Darstellung symbolisch
symbolical drawing



Optionen :
options :



Dichtscheiben
sealings




Spannzangen
collets



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench



Schraube zum Abdrücken
screw to push away

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw



ER 40 A UT (2,0 - 30,0)

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010

Befestigungsschrauben
fastening screws


$$n_2 = -n_1$$

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 100

n₂ max. [min⁻¹] = 4000



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes