

# Bohrstangenhalter


Boring bar holder

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw




Darstellung symbolisch  
symbolical drawing




Optionen :  
options :




Spannzangenfutter  
collet chuck




Reduzierbuchsen  
reducing sleeve



Bedienschlüssel  
wrench



bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist  
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housings



» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request